

# LC9000 产品使用手册



# 前言

LC 系列插片式远程 I/O 模块是科凯韦尔技术研发的分布式扩展模块。LC 系列成套系统主要由耦合器、各种功能 I/O 模块、电源辅助模块以及终端模块组成。有多种通讯协议总线的耦合器，例如 PROFINET、EtherCAT、Ethernet/IP、Cclink IE 以及 modbus/TCP 等。I/O 模块可分为多通道数字量输入模块、数字量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块以及各种功能模块、通讯模块、温度模块等，客户可根据实际现场应用需求进行搭配！

LC9000 是 PROFINET 总线耦合器，单个耦合器最多可扩展 32 个 I/O 模块！

# 目录

LC9000 产品使用手册 .....	1
前 言.....	1
1 产品信息.....	3
1.1 模块描述.....	3
1.2 技术规格.....	3
2 安装与拆卸.....	5
2.1 安装.....	5
2.2 拆卸方式.....	5
3 接线说明及电源指示灯说明.....	7
4 软件组态说明.....	8
4.1 博途软件组态.....	8

# 1 产品信息

## 1.1 模块描述

PROFINET 由PROFIBUS 国际组织 (PROFIBUS International, PI) 推出, 是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案, 囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题, 并且, 作为跨供应商的技术, 可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术, 保护现有投资。

科凯韦尔PROFINET 开发历史悠久, 产品主要涵盖一体式IO、插片式IO, 配合西门子S7-200SMART、S7-300、S7-1200、S7-1500, 在诸多行业有着广泛的应用。

## 1.2 技术规格


- PROFINET耦合器型号

型号	规格描述
LC9000	PROFINET总线耦合器

- PROFINET耦合器系统指示灯定义

缩写	释义	颜色
PWR	耦合器电源指示灯, 耦合器电源正常时常亮	绿色
SYS	系统提示灯, 系统正常时一秒钟一闪	绿色
RUN	运行指示灯, 系统正常运行时常亮	绿色
ERR	诊断存在异常灯常亮	红色

- PROFINET耦合器通讯接口定义

以太网接口	位号	信号	信号定义
	1	TX+	数据发送正端
	2	TX-	数据发送负端
	3	RX+	数据接收正端
	4	--	--
	5	--	--
	6	RX-	数据接收负端
	7	--	--
	8	--	--
连接器外壳	PE	机壳接地	

- PROFINET耦合器参数

技术参数	
总线协议	PROFINET
地址设置	根据主站
扩展I/O数量	≤32
输入/输出最大字节	Input: 1024 Byte/Output: 1024 Byte
总线速率	100Mbps
传输距离	≤100m (站与站距离)
系统侧电源输入	DC24V (18~36)
系统侧提供电流	2A (Max)
IO端口侧电源输入	DC24V (±20%)
IO端口侧输出电流	10A (Max)
常规参数	
系统侧电气隔离	AC500V
防反接保护	支持
过流保护	系统侧支持, I/O 侧不支持
过压保护	支持
接线规格	0.2~1.5mm <sup>2</sup>
接线方式	免螺丝
外形尺寸	100×48×69mm
重量	240g
防护等级	IP20
温度范围	工作温度: -10~55℃, 存储温度: -20~85℃
相对湿度	95%无冷凝

## 2 安装与拆卸

### 2.1 安装

- 对准好下图所示的模块的缺口处；
- 将 IO 模块沿箭头方向推入 DIN 卡销，将模块放置在 DIN 导轨上；




图 2-1 对准模块的缺口处

### 2.2 拆卸方式

- 首先应拆除本模块的所有的信号电缆或电源电缆；
- 将模块取下。




图 2-2 将模块从导轨上拆卸



如果遇到有模块难以安装的情况，切勿使用蛮力进行安装，以免损坏当前的模块或其他模块；应当将 模块从导轨上拆卸，检查模块是否存在某些异常(比如异物堵塞等)，确认没有问题后，再进行插拔。

## 3 接线说明及电源指示灯说明

### 3.1 端子接线

LC 系列 IO 模块的接线端子采用了免螺丝设计，安装/拆卸时仅需一把一字型的螺丝刀（推荐使用一字螺丝刀的 型号为  $2 \times 75\text{mm}$ ）即可。

推荐使用14AMG的线，在接线过程中，先将导线剥去一定长度，再用一字型螺丝刀垂直插入端子上的孔内，向下撬动，另一只手将剥去外皮的导线插入已开启的圆形孔内，之后拔出一字型螺丝刀，导线会自动被簧片压紧。

注意不要将电源的正负极接反，否则有可能会导导致模块无法工作、工作异常，甚至会导致模块损毁。

### 3.2 电源接线

➤ 如下图3-1所示，使用一块24V开关电源，将电源线接好：




图 3-1 连接 LC9000 的系统

## 4 软件组态说明


### 4.1 博途软件组态

博途软件安装

➤在西门子官网搜索博途软件下载安装，（博途软件安装包版本 Totally Integrated Automation Portal 版本 V13 SP1， STEP7Professional 版本 V13 SP1 ， WinCC Basic 版本 V13SP1）

#### 1. 创建新项目

打开 TIA Portal V13 软件，选择“创建新项目”，选择创建项目的名称和路径，单击创建。





## 2. 新建设备

选择设备与网络，单击添加设备，选择 PLC 型号（我们公司使用的 PLC 型号是 S7-1200 6ES7212-1BE31-0XB0），单击添加。




### 3. 添加 GSDML 文件

在新建的项目中选择“选项”——“管理通用站描述文件(GSD) 在弹出的管理通用站描述文件对话框中，单击源路径右侧的 ，选择 GSDML 存放的路径，选中对应的 GSDML 文件后，选择安装。




#### 4. 添加 LC9000 耦合器

在新建的项目中双击设备和网络，选择网络视图，单击其他现场设备，选择 ProfinetIO，选择 IO 选择 LINCTECHIO，双击 LC9000，添加设备




#### 5. 连接 PLC 和 LC9000

选择网络视图，然后单击网络视图中的 LC9000 上的未分配，选择 PLC\_1.PROFINET 接口\_1。





链接好后如下图：




## 6. 添加模块

PLC 和 LC9000 连接后，选中 LC9000，选择设备视图，然后点击硬件目录，在目录下 LC9000 后接的模块（如拓扑为 LC9000 - LC1C16，在目录下找到模块 LC1C16，然后双击，在设备概况中即可看到添加的模块）。






需要注意的是，如果有多个设备，请按照设备的顺序依次添加。如下图LC9000依次链接LC1C16，LC2016，则添加模块时请按链接顺序依次添加。





7. 下载

添加模块之后，点击下载图标 下载设备，下载时选择接口类型如下图，然后点击开始搜索，搜索成功后选中该设备，点击下载



有时会出现下载错误，这是因为模块未停止工作造成的，将设备动作选为全部停止后重新装在即可。




装载成功后，点击完成按钮。

## 8. 组态成功

下载成功后，重新上下电，耦合器 ➤ 在线模式


组态成功后，耦合器指示灯正常后，在线模式组态成功后，耦合器指示灯正常后，单击在

线模式按钮  转至在线




## 9. 监视

单击左侧的监控与强制表的下拉菜单，双击添加新监控表。以拓扑 LV9000 - LC1C16 -LC2016为例，在设备概况中可以看到 LC2016 对应的地址为 1和2，在地址栏输入QB1, QB2，然后右键选择全部监视，则可看到目前的监视值为16#00



点击修改值一栏，填写FF，然后右键选中立刻修改，则LC2016对应的各个通道灯亮。



➤ 注：若耦合器 LC9000 是第一次使用，需要操作分配名称，操作如下

